

御客様 各位タッチパネル・システムズ株式会社
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜 1-19-20
SUN HAMADA BLDG.2F
電話:045-478-2161 Fax:045-478-2180
製品企画部**15型 Windows タッチコンピュータ(ESY15i2)仕様変更の件**

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、掲題の件につきまして、15型 Windows タッチコンピュータ ESY15i2 ですが、Intel 製 CPU の生産中止により、新しい CPU を搭載した新機種に変更することになりました。外形形状や IO 等は同じですが、製品コード及び型番は変更になります。

何卒、御理解の程宜しくお願い致します。

敬 具

記

1.対象機種

終息製品		後継製品	
製品コード	製品名	製品コード	製品名
E691852	ESY15i2-2UWB-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS	E551068	ESY15i2-2UWC-0-MT-ZB-4G-1S-W1-64-BK-NS

2. 旧仕様と新仕様の違い

主な変更は以下になります。

	旧仕様	新仕様
CPU	Intel Celeron J4125	Intel Celeron G4900T
OS(言語)	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 日本語で起動	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語対応版(デフォルト英語)で、日本語に設定変更可能 備考) レストアすることにより「Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 多言語対応版(デフォルト英語)」に変更可能。
オプション 2D スキャナー対応	ドライバプリインストール	ドライバインストール用ファイルを格納 備考)オプション 2D スキャナーPN :E245047 を使用する場合は要ドライバインストール

備考) CPU の変更に伴い、BIOS 及び image も変更になります。外観に変更はありません。

3. 変更時期

本製品は、在庫限りとなります。詳細スケジュールは、弊社担当営業までお問い合わせ下さい。

後継製品 サンプル提示	後継製品 出荷開始予定日	終息製品 最終予定出荷日	終息製品 修理対応期限
'24年12月	'24年12月	'25年3月末日	'30年3月末日

備考)修理期間内であっても部品の入手が困難な場合は、修理できない場合がございます。

以上